

ITALIANO

ENGLISH

FRANCAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

POLSKI

ČEŠTINA

LMC 3-4-5-6

Istruzione per il montaggio e la manutenzione per
CONDENSATORI CON VENTILATORI ASSIALI e CO₂ GAS COOLER.

Installation and maintenance instruction for

AXIAL FAN TYPE AIR COOLED CONDENSERS and CO₂ GAS COOLER.

Instruction pour le montage et l'entretien pour

CONDENSEURS AVEC VENTILATEURS HELICOÏDES et REFROIDISSEUR DE GAZ CO₂.

Montage und wartungsanleitung für

LUFTGEKÜHLTE VERFLÜSSIGER MIT AXIALVENTILATOREN und CO₂-GASKÜHLER.

Instrucciones de mantenimiento y montaje para

CONDENSADORES CON VENTILADORES AXIALES y REFRIGERADOR DE GAS CO₂.

Инструкции по монтажу и техническому обслуживанию

КОНДЕНСАТОРЫ С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ и CO₂ ГАЗОВЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ.

Instrukcja montażu i konserwacji

SPRAPLACZY CHŁODZONYCH POWIETRZEM Z WENTYLATOREM OSIOWYM i chłodnica gazu CO₂.

Pokyny pro montáž a údržbu

KONDENZÁTORY S AXIÁLNÍMI VENTILÁTORY a plynový chladič CO₂



La lingua ufficiale del documento è l'inglese, le altre si intendono come traduzioni

The official language of the document is English, other means such as translation

La langue officielle du document est l'anglais, d'autres moyens tels que la traduction

Die offizielle Sprache des Dokuments ist Englisch, alle anderen gelten als Übersetzung

El idioma oficial del documento es Inglés, otros medios como la traducción

Официальный язык документа является английский, другие средства, такие как перевод

Oficjalnym językiem dokumentu jest język angielski, inne środki takie jak tłumaczenie

Oficiálním jazykem dokumentu je angličtina, ostatní jazyky jsou jejím překladem

POLSKI	DEKLARACJA WŁĄCZENIA PRODUDENTA	ČEŠTINA	PROHLÁŠENÍ VÝROBCE
<p>NORMY - Produkty są przewidziane do wbudowania w maszynę zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie Maszynowej WE 2006/42/WE i późniejszych zmianach.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PED 2014/68/EU • Bezpieczeństwo maszyn EN 60204-1 • Dyrektywa 2014/30/WEEE i późniejsze modyfikacje. Zgodność elektromagnetyczna. • Niskie napięcie - Dyrektywa referencyjna 2014/35/WE <p>Jednakże zabronione jest używanie naszego sprzętu przed włączeniem produktów do maszyny lub dokonaniem zgłoszenia części jako zgodnych z Dyrektywą Maszynową WE.</p> <p>ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: w przypadku nieprzestrzegania niniejszych instrukcji występuje ryzyko obrażeń lub uszkodzenia materiałów.</p> <p>A) W przypadku przenoszenia, instalacji i konserwacji, konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Zatrudnij autoryzowany personel tylko do korzystania do sprzętu w ruchu (dźwigi, windy do wózków widłowych, itp.). 2 - Noś rękawice robocze. 3 - Nigdy nie pozostawaj pod zawieszonymi ładunkami. <p>B) Przed przystąpieniem do prac nad instalacją elektryczną należy przestrzegać następujących zasad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Zatrudnij autoryzowany personel. 2 - Upewnij się, że obwód zasilania jest otwarty. 3 - Główny przełącznik na głównym panelu zasilania jest otwarty i zablokowany w tej pozycji. <p>C) Przed przystąpieniem do podłączania kolektora/dystrybutora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Zatrudnij autoryzowany personel. 2 - Upewnij się, że obwód zasilania jest zamknięty (brak ciśnienia). 3 - Podczas spawania, upewnij się, że plomień nie jest skierowany w stronę urządzenia (w razie potrzeby skorzystaj z osłony). <p>D) Produkty LU-VE wykonane są z:</p> <p>Tworzywa sztucznego: polietylén, ABS, guma.</p> <p>Materiałów żelaznych: żelazo, stal nierdzewna, miedź, aluminium (ewentualnie po obróbce).</p> <p>Ciecze chłodzące: postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora systemu.</p> <p>E) Usuń przezroczystą folię ochronną z malowanych części metalowych.</p> <p>F) Wytyczne VDI 2047-2 "Higiena wymienników ciepła"</p>	<p>NORMY - Přístroje jsou konstruovány a vyrobeny pro inkorporování do dalších soustav zařízení, jak je definováno ve Směrnici pro strojní zařízení 2006/42/EC ve znění následujících úprav.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PED 2014/68/EU • Bezpečnost strojních zařízení EN 60204-1 • Směrnice 2014/30/EC ve znění následujících úprav. Elektromagnetická kompatibilita. • Nízké napětí - Odkaz na Směrnici 2014/35/EC <p>Není povoleno uvádět naše výrobky do provozu, pokud jsou inkorporovány jako součást většího funkčního celku, předtím než-li tento celek disponuje prohlášením o shodě dle všech příslušných předpisů.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní pokyny pro předcházení úrazům a škodám při manipulaci.</p> <p>A) Při manipulaci, instalaci a údržbě je povinné:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Využívat kompetentního personálu navýklemu práci s vhodnými nástroji (jeřáb, VZV, apod.). 2 - Používat pracovní rukavice. 3 - Nezdržovat se pod zavěšenými břemeny. <p>B) Před zapojováním elektroinstalace je povinné:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Využívat kompetentního personálu. 2 - Ujistit se, že zdroj napájení je zcela odpojen. 3 - Vypínač na hlavním rozvaděči je zajistěn a zamčen zámkem. <p>C) Před připojením sběrače/rozdelovaců je povinné:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Využívat kompetentního personálu. 2 - Ujistit se, že přívod je zcela uzavřen (nepřítomnost tlaku). 3 - V průběhu svařování směřujte plamen tak, aby nebyl v kontaktu s přístrojem (případně použijte zábranu). <p>D) LIKVIDACE: Výrobky LU-VE se skládají z: Plastového materiálu: polystyren, ABS, guma. Kovového materiálu: kov, nerezová ocel, měď, hliník (případně s povrchovou úpravou). Pro více informací ke chladicím kapalinám viz pokyny osoby provádějící instalaci . E) Odstraňte průhlednou ovinovací fólii chránící lakované kovy povrchy. F) Pro pokyny viz VDI 2047-2 "Hygiena u tepelných výměníků"</p>		


LMC 3

INSTALLAZIONE / INSTALLATION / INSTALLATION / AUFSTELLUNG / INSTALACIÓN / ПОДЪЕМ / INSTALACJA / INSTALACE


Motori / Motors / Moteurs / Motoren / Motores / Моторы/ Silniki / Motory	$\varnothing 350$	mm x n°	1	2	3	4
LMC 3	(V) - (H)	A = mm	882	1582	2282	2982
	(V) - (H)	B = mm	700	1400	2100	2800
LMC 4	INSTALLAZIONE / INSTALLATION / INSTALLATION / AUFSTELLUNG / INSTALACIÓN / ПОДЪЕМ / INSTALACJA / INSTALACE					
Motori / Motors / Moteurs / Motoren / Motores / Моторы/ Silniki / Motory	$\varnothing 400$	mm x n°	1	2	3	4
LMC 4	(V) - (H)	A = mm	882	1582	2282	2982
	(V) - (H)	B = mm	700	1400	2100	2800

(V)



INSTALLAZIONE VERTICALE
VERTICAL INSTALLATION
INSTALLATION VERTICALE
AUFSTELLUNG VERTICAL
MONTAJE HORIZONTAL
ПОДЪЕМ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
INSTALACJA PIONOWA
VERTIKÁLNÍ INSTALACE

**(H)**

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL INSTALLATION
INSTALLATION HORIZONTAL
AUFSTELLUNG HORIZONTAL
MONTAJE HORIZONTAL
МОНТАЖ ОРИЗОНТАЛЬНО
INSTALACJA POZIOMA
HORIZONTÁLNÍ INSTALACE

**LMC 3****LMC 4**

Posizione dei piedi / Feet position / Position des pieds /
Aufstellungposition / Posición de los pies / Позиция ног

(V)**(H)**

LMC 5

INSTALLAZIONE / INSTALLATION / INSTALLATION / AUFSTELLUNG / INSTALACIÓN / ПОДЪЕМ / INSTALACJA / INSTALACE

Motori / Motors / Moteurs /
Motoren / Motores / Моторы/
Silniki / Motory

Ø 500 mm x n°

1

2

3

—

LMC 5

A (V) mm

1206

2206

3206

C (H) mm

1225

2225

3225

B (V) (H) mm


1000

2000


3000

(V)

INSTALLAZIONE VERTICALE
VERTICAL INSTALLATION
INSTALLATION VERTICALE
AUFSTELLUNG VERTICAL
MONTAJE HORIZONTAL
ПОДЪЕМ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
INSTALACJA PIONOWA
VERTIKÁLNÍ INSTALACE

**(H)**

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL INSTALLATION
INSTALLATION HORIZONTAL
AUFSTELLUNG HORIZONTAL
MONTAJE HORIZONTAL
МОНТАЖ ОРИЗОНТАЛЬНО
INSTALACJA POZIOMA
HORONTÁLNÍ INSTALACE

**LMC 6**

INSTALLAZIONE / INSTALLATION / INSTALLATION / AUFSTELLUNG / INSTALACIÓN / ПОДЪЕМ / INSTALACJA / INSTALACE

Motori / Motors / Moteurs /
Motoren / Motores / Моторы/
Silniki / Motory

Ø 630 mm x n°

1

2

3

4

LMC 6

A (V) mm

1538

2753

3968

5183

B (H) mm

1558

2773

3988

5203

C (V) (H) mm

1215

2430

3645


4860

D (V) (H) mm


2430

(V)


INSTALLAZIONE VERTICALE
VERTICAL INSTALLATION
INSTALLATION VERTICALE
AUFSTELLUNG VERTICAL
MONTAJE HORIZONTAL
ПОДЪЕМ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
INSTALACJA PIONOWA
VERTIKÁLNÍ INSTALACE

**(H)**

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL INSTALLATION
INSTALLATION HORIZONTAL
AUFSTELLUNG HORIZONTAL
MONTAJE HORIZONTAL
МОНТАЖ ОРИЗОНТАЛЬНО
INSTALACJA POZIOMA
HORONTÁLNÍ INSTALACE



- Prima di sollevare gli apparecchi controllare l'integrità strutturale degli organi di sollevamento e il loro corretto fissaggio alla struttura.
- Before lifting the units, please check the structural integrity of the lifting devices and their proper fixing to the structure.
- Avant de soulever les appareils, contrôler que les dispositifs de levage sont en bon état et qu'ils sont fixés correctement à la structure.
- Vor dem Anheben der Geräte die strukturelle Vollständigkeit der Hebevorrichtungen und ihre korrekte Befestigung an der Struktur kontrollieren.
- Antes de proceder en la elevación del aparato, se debe controlar la integridad estructural de la elevación y su posterior fijación correcta en la estructura.
- До поднятия оборудования проверить целостность креплений и их надежное крепление к корпусу.
- Przed podniesieniem jednostki, sprawdź integralność strukturalną urządzeń podnoszących i ich właściwe zamocowanie do konstrukcji.
- Před zdvíváním přístroje zkontrolujte nosnost zdvihacího zařízení a dobré připevnění zdvihacích háků



RIBALTAMENTO / TURNOVER / RENVERSEMENT / UMKIPPEN / TUMBADO / ПЕРЕВОРОТ / OBRÓT / PŘEKLOPENÍ

RIBALTAMENTO

Prima di sollevare gli apparecchi controllare l'integrità strutturale degli organi di sollevamento e il loro corretto fissaggio alla struttura


- Durante l'operazione di ribaltamento dell'apparecchio fare attenzione che:
 - le funi di sollevamento siano sempre in tiro verticalmente (A-B)
 - la base dell'apparecchio sia bloccata con appositi dispositivi (C) onde evitare lo scivolamento.
 - l'operatore deve operare ai fianchi dell'apparecchio e non sostare nelle zone operative di ribaltamento (D)

TURNOVER

Before lifting the units, please check the structural integrity of the lifting devices and their proper fixing to the structure

- When turning over the equipment watch for:
 - ropes tension shall be worked vertically (A-B)
 - the equipment basement shall be locked with suitable devices (C).
- When turning over the equipment the operator shall be located in (D).

Nobody shall walk or stop under a suspended load.



RENVERSEMENT

Avant de soulever les appareils, contrôler que les dispositifs de levage sont en bon état et qu'ils sont fixés correctement à la structure

- Durant l'opération de basculement de la pièce:
 - maintenir toujours la raideur des câbles en sens vertical (A-B)
 - bloquer la base de l'appareil au moyen de dispositifs convenables (C).
 - Durant l'opération de basculement, l'opérateur doit se placer à côté:
 - personne ne devra demeurer dans l'aire de travail (D)

UMKIPPEN

Vor dem Anheben der Geräte die strukturelle Vollständigkeit der Hebevorrichtungen und ihre korrekte Befestigung an der Struktur kontrollieren

- Während des Umkippens des Teils stets
 - die Spannung der Seile in Senkrechtrichtung (A-B) beibehalten
 - die Grundplatte des Gerätes mit entsprechenden Vorrichtungen feststellen(C).
 - Bei Umdrehen des Teils muss sich der Bediener auf der Seite (D) befinden; niemand darf sich im Arbeitsbereich aufhalten.



TUMBADO

Antes de proceder en la elevación del aparato, se debe controlar la integridad estructural de la elevación y su posterior fijación Correcta en la estructura

- Durante la operación de tumbar el equipo:
 - que los cables para levantarlos tiren de forma vertical (A-B)
 - que la base del aparato se bloquee debidamente con los tacos (C) para evitar su deslizamiento.
 - El encargado de manipular deberá evitar colocarse en las zonas de posible volcadizo del equipo, trabajando desde los lados (D)

SOLLEVAMENTO ORIZZONTALE
HORIZONTAL LIFTING
SOULEVEMENT HORIZONTAL
ANHEBEN HORIZONTAL

LEVANTARLO HORIZONTAL
ПОДЪЕМ ОРИЗОНТАЛЬНО
ПОДНОСЕНIE POZIOME
HORizontálnI ZDVIHÁNÍ






INSTALLAZIONE VERTICALE / VERTICAL INSTALLATION / INSTALLATION VERTICALE / AUFSTELLUNG VERTIKAL MONTAJE VERTICAL / МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ / INSTALACJA PIONOWA / VERTIKÁLNÍ INSTALACE



Prima di sollevare gli apparecchi controllare l'integrità strutturale degli organi di sollevamento e il loro corretto fissaggio alla struttura
 Before lifting the units, please check the structural integrity of the lifting devices and their proper fixing to the structure
 Avant de soulever les appareils, contrôler que les dispositifs de levage sont en bon état et qu'ils sont fixés correctement à la structure
 Vor dem Anheben der Geräte die strukturelle Vollständigkeit der Hebevorrichtungen und ihre korrekte Befestigung an der Struktur kontrollieren
 Antes de proceder en la elevación del aparato, se debe controlar la integridad estructural de la elevación y su posterior fijación Correcta en la estructura
 До поднятия оборудования проверить целостность креплений и их надежное крепление к корпусу
 Przed podniesieniem jednostek sprawdź integralność strukturalną urządzeń podnoszących i ich właściwe zamocowanie do konstrukcji
 Před zdviháním přístroje zkontrolujte nosnost zdvihacího zařízení a dobré připevnění zdvihacích háků

Posizione dei piedi
 Feet position
 Position des pieds
 Aufstellungposition
 Posición de los pies
 Положение опор
 Pozycja nóg
 Poloha nohou






OPTIONAL

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL INSTALLATION / INSTALLATION HORIZONTAL / AUFSTELLUNG HORIZONTAL MONTAJE HORIZONTAL / МОНТАЖ ОРИЗОНТАЛЬНО / INSTALACJA POZIOMA / VERTIKÁLNÍ INSTALACE




LMC 6


Prima di sollevare gli apparecchi controllare l'integrità strutturale degli organi di sollevamento e il loro corretto fissaggio alla struttura
 Before lifting the units, please check the structural integrity of the lifting devices and their proper fixing to the structure
 Avant de soulever les appareils, contrôler que les dispositifs de levage sont en bon état et qu'ils sont fixés correctement à la structure
 Vor dem Anheben der Geräte die strukturelle Vollständigkeit der Hebevorrichtungen und ihre korrekte Befestigung an der Struktur kontrollieren
 Antes de proceder en la elevación del aparato, se debe controlar la integridad estructural de la elevación y su posterior fijación Correcta en la estructura
 До поднятия оборудования проверить целостность креплений и их надежное крепление к корпусу
 Przed podniesieniem jednostek sprawdź integralność strukturalną urządzeń podnoszących i ich właściwe zamocowanie do konstrukcji
 Před zdviháním přístroje zkontrolujte nosnost zdvihacího zařízení a dobré připevnění zdvihacích háků





Posizione dei piedi
 Feet position
 Position des pieds
 Aufstellungposition
 Posición de los pies
 Положение опор
 Pozycja nóg
 Poloha nohou



Solo per:
Only for:
Seulement pour:
Nur für:
Solo para
(2a)-(4a)



**NO - NO - NON - NEIN
NO - HET - NIE - NE****SI - YES - OUI - JA
SI - ДА - ТАК - АНО**

- Non adattare la posizione dei collettori alla linea.
- Do not adapt headers position to the suction line
- Ne pas adapter la position du collecteurs à la ligne.
- Sammlerposition nicht an Leitung anpassen !
- No adaptar la posición de los colectores a la linea de succión
- Не использовать положение коллекторов в одну линию.
- Nie ustawiaj pozycji kolektorów do linii ssącej.
- Nepřípůsobujte pozici připojek k sacímu vedení

- Prima di procedere ai collegamenti dei collettori/distributori, è obbligatorio assicurarsi che il circuito d'alimentazione sia chiuso (assenza di pressione). Durante l'operazione di saldatura, assicurarsi di indirizzare la fiamma in modo da non investire la macchina (eventualmente interporre una protezione).
- Before to proceed with the collectors/distributors connections it is mandatory to comply as follows make sure the supply circuit is closed (no pressure). When performing welding operations, make sure the flame nozzle is not aimed toward the equipment (insert a shield if required).
- Avant de procéder aux raccordements des collecteurs/distributeurs, est obligatoire de s'assurer que le circuit d'alimentation est fermé (absence de pression). Durant la soudure, de veiller à diriger la flamme de façon à ne pas toucher la machine (éventuellement, il conviendra de placer une protection devant la machine).
- Vor Anschluss der Sammelförderrohre/Verteilerrohre müssen folgende Vorschriften eingehalten werden Sicherstellen, daß der Speisungskreis geschlossen ist (kein Druck). Beim Schweißen die Flamme so ausrichten, daß die Maschine nicht getroffen wird (eventuell mit einem Schutz versehen).

- Antes de proceder al conexionado de los colectores/distribuidores, es obligatorio asegurarse que el circuito de alimentación esté cerrado (falta de presión). Durante la operación de soldadura, asegurarse de que la llama se coloque fuera de la dirección de la máquina (opcionalmente colocar una protección).

- Перед подсоединением коллектора/распределителя, необходимо Удостовериться в том, что контур закрыт (давление в системе отсутствует). Во время проведения пайки, следует направлять пламя таким образом, чтобы избежать повреждений изделия (использовать средства индивидуальной защиты).





- Przed przystąpieniem do podłączania kolektorów/dystrybutorów należy przestrzegać następujących zasad—upewnij się, że obwód zasilania jest zamknięty (brak ciśnienia). Podczas spawania, upewnij się, że dysza płomienia nie jest skierowana w stronę urządzenia (założь wymaganą osłonę).
- Před připojením sběračů/rozdělovačů je povinné ujistit se, že okruh je prázdný (není natlakován). Během pájení nasměrujte plamen, tak aby nebyl v kontaktu s výrobkem (případně použijte kryt pro odstínění).

GUIDA DISTANZE / DISTANCES GUIDE / GUIDE DISTANCES / ENTERRUNGEN ANLEITUNG DISTANCIA DE OBSTÁCULOS / ИНСТРУКЦИИ РАССТОЯНИЯ / ODLEGŁOŚCI / ODSTUPY




**LMC 3
LMC 4
LMC 5
LMC 6**

(H)


INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL INSTALLATION
INSTALLATION HORIZONTAL
AUFPSTELLUNG HORIZONTAL
МОНТАЖ ОРИЗОНТАЛЬНО
INSTALACIÓN POZIOMA
HORONTÁLNÍ INSTALACE



$$Y = \sqrt{A \times B}$$

**(V)**



INSTALLAZIONE VERTICALE
VERTICAL INSTALLATION
INSTALLATION VERTICALE
AUFPSTELLUNG VERTICAL
МОНТАЖЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
INSTALACIÓN PIONOWA
VERTIKÁLNÍ INSTALACE



**COLLEGAMENTO DEI MOTORI / MOTORS CONNECTION / CONNEXION DES MOTEURS / MOTORSCHALTUGEN
CONEXIÓN DE LOS MOTORES / ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ / POŁĄCZENIE SILNIKÓW / PŘIPOJENÍ MOTORŮ**

Modello / Type / Modèle / Model	LMC3N	1510	1511	1520	1521	1530	1531	1540	1541
Elettroventilatori / Fan motor / Ventilateurs / Ventilatoren / Electroventil. / Моторы / Silnik wentylatora / Motor větráku	n°	1	1	2	2	3	3	4	4
Absorbimento motore x n° 1 Motor power consumption x n° 1 Puissance moteur x n° 1 Motorleistung x n° 1 Consumo motores x n° 1 Потребление энергии x n° 1 Pobór mocy silnika x n° 1 Příkon motoru x 1	1 ~ 230 V - 50 Hz								
TK = Motori protetti termicamente / Overload protected motors / Moteurs avec protection thermique / Motoren mit überlastungsschutz / Motores con protector térmico / Моторы с термической защитой / Silniki chronione przed przeciążeniem / Motory chráněné proti přetížení									
Modello / Type / Modèle / Model	LMC4N	4510	4511	4520	4521	4530	4531	4540	4541
Elettroventilatori / Fan motor / Ventilateurs / Ventilatoren / Electroventil. / Моторы / Silnik wentylatora / Motor větráku	n°	1	1	2	2	3	3	4	4
Absorbimento motore x n° 1 Motor power consumption x n° 1 Puissance moteur x n° 1 Motorleistung x n° 1 Consumo motores x n° 1 Потребление энергии x n° 1 Pobór mocy silnika x n° 1 Příkon motoru x 1	1 ~ 230 V - 50 Hz								
TK = Motori protetti termicamente / Overload protected motors / Moteurs avec protection thermique / Motoren mit überlastungsschutz / Motores con protector térmico / Моторы с термической защитой / Silniki chronione przed przeciążeniem / Motory chráněné proti přetížení									

- TK = Motori protetti termicamente / Overload protected motors / Moteurs avec protection thermique / Motoren mit überlastungsschutz / Motores con protector térmico / Моторы с термической защитой / Silniki chronione przed przeciążeniem / Motory chráněné proti přetížení**
- Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio: assicurarsi che il circuito elettrico sia aperto.**
 - Before to proceed with electrical wirings it is mandatory to comply as follows:** Make sure the power line circuit is open.
 - Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire:** De s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert
 - Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden:** Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.
 - Antes de proceder al conexionado eléctrico es obligatorio:** Asegurarse que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.
 - Перед тем как произвести все электро подключения следует:** Удостовериться в том что контур незамкнут
 - Przed przystąpieniem do instalacji elektrycznej:** Upewnić się, że obwód linii zasilania jest otwarty.
 - Před přikročením k připojení elektroinstalace je povinné:** ujistit se, že je odpojen zdroj napájení



1 = BLU	BLUE	BLEU	BLAU	AZUL	Голубой	NIEBIESKI	MODRÝ
2 = NERO	BLACK	NOIR	SCHWARZ	NERO	Черный	CZARNY	ČERNÝ
3 = MARRONE	BROWN	MARRON	BRAUN	MARRÓN	Коричневый	BRAŻOWY	HNĚDÝ
4 = VERDE/GIALLO	GREEN/YELLOW	VERT/JAUNE	GRÜN/GELB	VERDE/AMARILLO	Зеленый/Оранжевый	ZIELONY/ŽÓŁTY	ZELENÝ/ŽLUTÝ
SC = REGOLATORE	CONTROLLER	REGULATEUR	DREHZAHL	REGULADORES	КОНТРОЛЛЕР	STEROWNIK	REGULÁTOR


LMC 3 - LMC 4

EC Motori Elettronici / EC Electronic Motor / EC Moteurs Electroniques / EC elektronische Motoren
EC Motores Electrónicos / EC Электронные двигатели / EC Silnik elektroniczny / EC Elektromotory

Elettroventilatori / Fan motor / Ventilateurs / Ventilatoren / Electroventil. / Моторы / Silnik wentylatora / motor větráku	TYPE	SAP code	Voltage	Hz	G/1' P	(W)	I (A)	
LMC 3 - EC Ø 350	A3G 350-AN 01-11	30253987	1~200-240	50/60	1480	165	1,35	Speed-controller
LMC 4 - EC Ø 400	FN040-4IS.ZC.V3P6	32009090	1~200-240	50/60	1830	140	1,50 -1,25	

EC Motor n° 1

EC Motor n° 2




**ELETTROVENTILATORI / FAN MOTORS / VENTILATEURS / VENTILATOREN
ELÉCTROVENTILADORES / ВЕНТИЛЯТОРЫ / SILNIKI WENTYLATORÓW / ELEKTROVENTILÁTORY**

Condensatori / Condensers / Condenseurs / Verflüssiger / Condensadores / КОНДЕНСАТОРЫ / Kondensatory / Kondenzátory	LMC 5 (Ø 500)									
	LMC5N			LMC5S			LMC5R			
Elettroventilatori Fan motors Ventilateurs Ventilatoren Eléctroventiladores ВЕНТИЛЯТОРЫ Silniki wentylatorów Elektroventilátory	Modello / Type / Modèle / Modell / Modelo / Модель / Typ / Model									
	1	---	2511	2512	2513	2514	2515	2516		
	2	---	2521	2522	2523	2524	2525	2526		
	3	---	2531	2532	2533	2534	2535	2536		
	4	---	---	---	---	---	---	---		
	(TK)	A4D500 AM03 01 Ø 500 mm			A6D500 AJ03 01 Ø 500 mm			A8D00 AJ09 01 Ø 500 mm		
		STANDARD		STANDARD		STANDARD				
		Pol - Collegamento / Poles - Connection / Pôles - Connexion / Polig - Verdrahtung Polos - Conexión / Полосы - Подсоединение / Stupki - połączenie / Zapojení - pôly								
3 ~ 400 V 50 Hz	4	△	4	△	6	△	8	△		
	Assorbimento motore x 1 / Motor power consump. x 1 / Puissance moteur x 1 / Motorleistung x 1 Consumo motore x 1 / Потребление энергии / Pobór mocy silnika x 1 / Príkon motoru x 1									
	640 W	500 W	240 W	170 W	115 W	75 W				
	I	1,40 A	0,80 A	0,70 A	0,30 A	0,30 A	0,20 A			
	I _A	... A	... A	... A	... A	... A	... A			
	Dati elettrici indicati sulla targa / Rating plate Informations / électricques sur la plaque / Elektrische Daten auf dem Typenschild Datos de laque / Тех. данные по этикетке вентилятора / Informacje z tabliczki znamionowej / Údaje na el. štítku									
	720 W	550 W	270 W	190 W	130 W	80 W				
	1,41 A	0,95 A	0,69 A	0,40 A	0,3 A	0,15 A				
3 ~ 460 V 60 Hz	A4D500 AM09 05 Ø 500 mm			A6D500 AJ03 01 Ø 500 mm			A8D500 AJ09 01 Ø 500 mm			
	OPTIONAL		STANDARD		STANDARD					
	Pol - Collegamento / Poles - Connection / Pôles - Connexion / Polig - Verdrahtung Polos - Conexión / Полосы - Подсоединение / Stupki - połączenie / Zapojení - pôly									
	4	△	6	△	8	△	△	△		
	Assorbimento motore x 1 / Motor power consump. x 1 / Puissance moteur x 1 / Motorleistung x 1 Consumo motore x 1 / Потребление энергии / Pobór mocy silnika x 1 / Príkon motoru x 1									
	1050 W	690 W	415 W	295 W	190 W	120 W				
	1,60 A	1,0 A	0,78 A	0,45 A	0,35 A	0,20 A				
	... A	... A	... A	... A	... A	... A				
1 ~ 230 V 50 Hz	A4D500 AM03 01 Ø 500 mm			A6D500 AJ03 01 Ø 500 mm			A8D500 AJ03 01 Ø 500 mm			
	OPTIONAL		OPTIONAL		OPTIONAL					
	Pol - Collegamento / Poles - Connection / Pôles - Connexion / Polig - Verdrahtung Polos - Conexión / Полосы - Подсоединение / Stupki - połączenie / Zapojení - pôly									
	4	△	6	△	8	△	△	△		
	Assorbimento motore x 1 / Motor power consump. x 1 / Puissance moteur x 1 / Motorleistung x 1 Consumo motore x 1 / Потребление энергии / Pobór mocy silnika x 1 / Príkon motoru x 1									
	580 W	2,8 A	240 W	1,10 A	115 W	0,60 A				
	Dati elettrici indicati sulla targa / Rating plate Informations / électricques sur la plaque / Elektrische Daten auf dem Typenschild Datos de laque / Тех. данные по этикетке вентилятора / Informacje z tabliczki znamionowej / Údaje na el. štítku									
	680 W	3,0 A	270 W	1,20 A	130 W	1,60 A				
Motori protetti termicamente TK = Overload protected motors Moteurs avec protection thermique Motoren mit Überlastungsschutz	Moedores con protector térmico Моторы с термической защитой Silyni zabezpieczone przed przeciążeniem Tepelně chráněny motor				Corrente di punta Starting current Courante de démarrage Anlaufstrom					
LMC 5		EC Motori Elettronici / EC Electronic Motor / EC Moteurs Electroniques / EC elektronische Motoren / EC Motores Electrónicos / EC Электронные двигатели / EC Silnik elektroniczny / EC Elektromotory								
Elettroventilatori / Fan motors / Ventilateurs / Ventilatoren / Eléctroventiladores / ВЕНТИЛЯТОРЫ / Silniki wentylatorów / Elektroventilátory		TYPE	Code	Motor size	Voltage	G/1'	P (kW)	I (A)		
Vent. Fans Ø 500		A3G 500-AN 33-90	30108553	112	400/3/50	1600	0,98	1,6		
Vent. Fans Ø 500		A3G 500-AD 01-58	30108554	84	230/1/50	1100	0,36	2,2		
Vent. Fans Ø 500		A3G 500-AF 48-58	30108555	84	230/1/50	870	0,18	1,2		
COLLEGAMENTO DEI MOTORI / MOTORS CONNECTION / CONNEXION DES MOTEURS / MOTORSCHALTUGEN CONEXIÓN DE LOS MOTORES / ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ / POLĀCZENIE SILNIKÓW / PŘIPOJENÍ MOTORŮ										


LMC 5 - LMC 6

Motori / Motors / Moteurs / Motoren / Motores / Моторы / Silniki / Motory




ELETTROVENTILATORI / FAN MOTORS / VENTILATEURS / VENTILATOREN ÉLECTROVENTILADORES / ВЕНТИЛЯТОРЫ / SILNIKI WENTYLATORÓW / ELEKTROVENTILÁTORY									
Condensatori / Condensers / Condenseurs / Ventilatoren / Électroventiladores / ВЕНТИЛЯТОРЫ / Silniki wentylatorów / Elektroventilátory		LMC 6 (Ø 630)							
		LMC6F		LMC6N			LMC6S		LMC6R
Elettroventilatori Fan motors Ventilateurs Ventilatoren Électroventiladores ВЕНТИЛЯТОРЫ Silniki wentylatorów Elektroventilátory	1 2 3 4	---	3511 3512	3513 3514 3515	3516 3517 ---		3518 3519	---	
Modello motore / Motor type Modèle moteur / Motor modell Modelo motor / Modelъ электродвигателя Typ silnika / Model motoru	(TK)	A4D630 AH01 01 Ø 630 mm		A6D630 AN01 01 Ø 630 mm		A8D630 AO09 01 Ø 630 mm		FNO63 NDS 4F V7P1 Ø 630 mm	
Poli - Collegamento / Poles - Connection / Pôles - Connexion / Polig - Verdrahtung Polos - Conexión / Поляса - Подсоединение / Slupki - połączenie / Zapojení - poly									
△ 4 人 △ 6 人 △ 8 人 △ 12 人									
Assorbimento motore x 1 / Motor power consump. x 1 / Puissance moteur x 1 / Motorleistung x 1 Consumo motore x 1 / Потребление энергии / Pobór mocy silnika x 1 / Příkon motoru x 1									
3 ~ 400 V 50 Hz		1800 W	1240 W	550 W	380 W	200 W	130 W	100 W	58 W
I	3,4 A	2,1 A	1,2 A	0,7 A	0,55 A	0,3 A	0,3 A	0,2 A	
I _A	... A	... A	... A	... A	... A	... A	... A	... A	
Dati elettrici indicati sulla targa / Rating plate Informations / électriques sur la plaque / Elektrische Daten auf dem Typenschild Datos de laque / Тех. данные по этикетке вентилятора / Informacje z tabliczki znamionowej / Údaje na el. štítku									
	1970 W	1290 W	600 W	400 W	235 W	140 W	110 W	60 W	
	3,4 A	2,1 A	1,2 A	0,7 A	0,55 A	0,3 A	0,3 A	0,2 A	
Modello motore / Motor type Modèle moteur / Motor modell Modelo motor / Modelъ электродвигателя Typ silnika / Model motoru	(TK)	A4D630 AO01 02 Ø 630 mm		A6D630 AN01 01 Ø 630 mm		A8D630 AN01 01 Ø 630 mm		FNO63 NDS 4F V7P1 Ø 630 mm	
Poli - Collegamento / Poles - Connection / Pôles - Connexion / Polig - Verdrahtung Polos - Conexión / Поляса - Подсоединение / Slupki - połączenie / Zapojení - poly									
△ 4 人 △ 6 人 △ 8 人 △ 12 人									
Assorbimento motore x 1 / Motor power consump. x 1 / Puissance moteur x 1 / Motorleistung x 1 Consumo motore x 1 / Потребление энергии / Pobór mocy silnika x 1 / Příkon motoru x 1									
3 ~ 460 V 60 Hz		2270 W	1590 W	810 W	550 W	360 W	195 W	150 W	70 W
I	3,3 A	2,2 A	1,35 A	0,8 A	0,65 A	0,3 A	0,3 A	0,2 A	
I _A	... A	... A	... A	... A	... A	... A	... A	... A	
Modello motore / Motor type Modèle moteur / Motor modell Modelo motor / Modelъ электродвигателя Typ silnika / Model motoru	(TK)	---	---	A6E630 AN01 01 Ø 630 mm		A8E630 AO07 01 Ø 630 mm		---	---
Poli - Collegamento / Poles - Connection / Pôles - Connexion / Polig - Verdrahtung Polos - Conexión / Поляса - Подсоединение / Slupki - połączenie / Zapojení - poly									
△ --- 人 △ 6 人 △ 8 人 △ --- 人									
Assorbimento motore x 1 / Motor power consump. x 1 / Puissance moteur x 1 / Motorleistung x 1 Consumo motore x 1 / Потребление энергии / Pobór mocy silnika x 1 / Příkon motoru x 1									
1 ~ 230 V 50 Hz		---	---	555 W	2,5 A	220 W	1,2 A	---	---
Dati elettrici indicati sulla targa / Rating plate Informations / électriques sur la plaque / Elektrische Daten auf dem Typenschild Datos de laque / Тех. данные по этикетке вентилятора / Informacje z tabliczki znamionowej / Údaje na el. štítku									

LMC 6		EC Motori Elettronici / EC Electronic Motor / EC Moteurs Electroniques / EC elektronische Motoren / EC Motores Electrónicos / EC Электронные двигатели / EC Silnik elektroniczny / EC Elektromotory							
Elettroventilatori / Fan motors / Ventilateurs / Ventilatoren / Eléctroventiladores / ВЕНТИЛЯТОРЫ / Silniki wentylatorów / Elektroventilátory		TYPE	Code	Motor size	Voltage	G/1 ⁺	P (kW)	I (A)	Morsettiera tipo Type terminal box
Vent. Fans Ø 630	A3G 630-AU 23-01	30108556	150	400/3/50	1510	3,2	5,0		1
Vent. Fans Ø 630	A3G 630-AR 85-90	30108557	112	400/3/50	1140	0,97	1,6		2
Vent. Fans Ø 630	A3G 630-AP 70-94	30126746	112	230/1/50	820	0,4	1,8		2
Vent. Fans Ø 630	A3G 630-AC 52-58	30126062	84	230/1/50	690	0,184	1,2		3
Elettroventilatori / Fan motors / Ventilateurs / Ventilatoren / Eléctroventiladores / ВЕНТИЛЯТОРЫ / Silniki wentylatorów / Elektroventilátory		TYPE	Code	Motor size	Voltage	G/1 ⁺	P (kW)	I (A)	Morsettiera tipo Type terminal box
Vent. Fans Ø 630	FN063-ZIS.DC.V7P2	30185327	116 Lite	200..277 V 1 ~ 50/60 Hz	900	0,53	2,7 - 1,95		5
Vent. Fans Ø 630	FN063-6IS.BD.V7P2	30188851	90 Lite	200..277 V 1 ~ 50/60 Hz	720	0,27	1,35 - 0,98		5
LMC 6		Morsettiera Tipo 5 Type terminal box 5 Skrzynka zaciskowa 5 Svorkovnice typu 5 Versione STANDARD STANDARD version Wersja STANDARD							
Motori / Motors / Moteurs Motoren / Motores / Моторы Silniki / Motory									
<ul style="list-style-type: none"> • ON - OFF remoto (se morsetti 24 V e D1 sono chiusi il ventilatore è in ON) • Remote ON - OFF (if terminals 24 V and D1 are closed the fan is ON) • Zdalne WŁ. - WYŁ. (jeżeli terminale 24 V i D1 są zamknięte—wentylator jest ustawiony na pozycję WŁ.) • Dálkové ZAP—VYP (pokud jsou svorky 24 V a D1 sepnuté, pak je ventilátor ZAP) 									
11 14 L1 L2 L3									




- Prima di procedere ai collegamenti elettrici è obbligatorio assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.
- Before proceeding with electrical wiring, it is essential to: ensure that the power supply circuit is open.
- Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire de s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.
- Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.
- Ante de proceder al conexiónado eléctrico es obligatorio asegurarse que el circuito de alimentación esté abierto.
- Перед монтажом электропроводки необходимо следующее: Убедитесь, что нет напряжения на линии
- Przed przystąpieniem do instalacji elektrycznej upewnij się, że obwód zasilania jest otwarty
- Před příkročením k zapojování elektroinstalace je povinné se ujistit, že je odpojen zdroj napájení.


Interruttore di servizio
Individual isolator switch
Commutateurs d'arrêt
Reparaturschalter
Interruptor de servicio
Przelotnik indywidualnego izolatora
Servisní vypínač




Alta velocità a collegamento
High speed - connection
Grande vitesse - couplage
Höhe Drehzahl - Schaltung
Alta velocidad conexión
Połączenie—wysoka prędkość
Vysoká rychlosť—pripojení




Bassa velocità a collegamento
Low speed - connection
Petite vitesse - couplage
Biedere Drehzahl - Schaltung
Baja velocidad conexión
Połączenie—niska prędkość
Nízka rychlosť—pripojení





Alta velocità a collegamento
High speed - connection
Grande vitesse - couplage
Höhe Drehzahl - Schaltung
Alta velocidad conexión
Połączenie—wysoka prędkość
Vysoká rychlosť—pripojení




Bassa velocità a collegamento
Low speed - connection
Petite vitesse - couplage
Biedere Drehzahl - Schaltung
Baja velocidad conexión
Połączenie—niska prędkość
Nízka rychlosť—pripojení




W2	Arancio Orange	Orange Naranjo	Orange Оранжевый
U2	Rosso Rot	Red Rojo	Rouge Красный
V2	Grigio Grau	Grey Gris	Gris Серый
U1	Marrone Braun	Brown Marrón	Marron Коричневый
V1	Azzurro Hellblau	Blue azur Azul	Bleu clair Голубой
W1	Nero Schwarz	Black Negro	Noir Черный
	Bianco Weiβ	White Blanco	Blanc Белый
	Verde Grün	Green Verde	Vert Зеленый



POSIZIONAMENTO PANNELLO ELETTRICO / ELECTRIC PANEL POSITIONING POZYCJON. PANELU ELEKTRYCZNEGO / POLOHA EL. ROZVADĚČE




2 velocità tramite commutamento
2 speed connection
2 vitesses par commutation
2 Drehzahlen Umschalt
2 velocidad por comutador
2 скорости коммутации
2 rychlosť pomocí stykače



- Prima di effettuare interventi è imperativo staccare l'alimentazione elettrica dell'apparecchio.
- Before any service operations are performed switch off the electricity supply to the cooler.
- Avant d'effectuer une intervention de maintenance sur l'appareil il est impératif de couper l'alimentation électrique sur l'évaporateur.
- Vor jeglicher Tätigkeit am Verdampfer ist die Stromzuführung zu unterbrechen

- Antes de efectuar cualquier intervención es necesario desconectar la alimentación eléctrica del equipo
- Перед какими-либо работами отключите электропитание охладителя
- Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności serwisowych, wyłącz zasilanie elektryczne chłodniczy.
- Před prováděním prací údržby, odpojte přístroj od zdroje napájení

LAVAGGIO / REINIGUNG / CLEANING / LAVADO / NETTOYAGE / ЧИСТКА / CZYSZCZENIE / ČIŠTĚNÍ



LAVAGGIO CON IDROPULITRICE / CLEANING WITH WATER SPRAY / NETTOYAGE A UTE PRESSION / REINIGUNG MIT SPRAYREINIGER / LAVADO CON HIDROPULIDORA / ЧИСТА ВЛАЖНАЯ / CZYSZCZENIE NATRYSKIEM WODY / ČIŠTĚNÍ POMOCÍ PRŮmysLOVÉHO PŘETLAKOVÉHO ČISTIČE

NOTE PER UN CORRETTO LAVAGGIO:

- getto a "ventaglio" Ø lama piatta.
- pressione acqua 80÷100 bar.
- mantenere il getto d'acqua perpendicolare al filo aletta del pacco alettato nei due sensi.

NOTES FOR CORRECT CLEANING:

- Ø flat fan spray.
- water pressure 80÷100 bar.
- keep the water spray at right angles to the fin edge of the both vertically and horizontally.

INSTRUCTIONS A SUIVRE POUR UN NETTOYAGE CORRECT:

- jet d'eau "en éventail".
- pression d'eau 80÷100 bar.
- projeter l'eau perpendiculairement aux ailettes dans les deux sens.

ANWEISUNGEN FÜR KORREkte REINIGUNG:

- "Fächer"-Strahl Ø Flachklinge.
- Wasserdruck 80÷100 bar.
- Den Sprühstrahl in beide Richtungen senkrecht zur Lamellenreihe des Wärmetauscherblocks halten.

NOTAS PARA UN LAVADO IDÓNEO:

- presión agua 80÷100 bar.
- mantener el chorro de agua perpendicular al borde de la aleta del paquete aleteado en los sentidos

Примечания для правильной мойки


- Дисперсионная струя, диаметр
- Давление воды 80-100 бар
- направление водяной струи должно быть строго пучку труб

UWAGI DO PRAWIDŁ. CZYSZCZENIA:

- Ø płaskiego strumienia
- ciśnienie wody: 80-100 bar.
- utrzymuj strumień wody pod kątem prostym do krawędzi żebra (zarówno w pionie, jak i w poziomie).

POKyny PRO SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ

- tlakové čištění „plochým“ proudem
- tlak vody 80÷100 bar.
- udržujte proud vody kolmo k orientaci lamely v lamelovém koši



ATTENZIONE / WARNING / ATTENTION / ACHTUNG / ATENCIÓN / ВНИМАНИЕ / OSTRZEŻENIE / POZOR



Pericolo USTIONI, collettori caldi
Danger BURNS, hot headers
Danger BRÛLURES, collecteurs chauds
Gefahr von VERBRENNUNGEN, heiße Kollektoren
Peligro QUEMADURAS, colectores calientes
Опасность ожогов/горячие коллекторы
Niebezpieczeństwo POPARZEŃ, gorące kolektory
Nebezpečí popálení, sběrač je horký



BORDI TAGlienti
SHARP EDGES
BORDS COUPANTS
SCHARPE RÄNDER
PERFI AFILADO
Режущие края
OSTRE KRAWĘDZIE
OSTRE HRANY

LMC 3

- SI RACCOMANDA DOPO UN INTERVALLO DI 4 SETTIMANE UN ESERCIZIO DI 3-5 ORE.

LMC 4

- IT IS RECOMMENDED 3-5 HOURLY RUN AT 4 WEEKLY INTERVALS.

LMC 5

- ON RECOMMANDÉ DE FAIRE FONCTIONNER LE MOTEUR DURANT 3-5 HEURES TOUTES LES 4 SEMAINES.

LMC 6

- INNERHALB VON 4 WOCHEN VENTILATORSTILLSTAND IST EIN PROBELAUF VON 3-5 STUNDEN VORZUSEHEN.

- DESPUÉS DE UN PERÍODO DE 4 SEMANAS SE RECOMIENDA UN EJERCICIO DE 3-5 HORAS.

- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ 4 НЕДЕЛЬ РАБОТЫ 3-5 ЧАСОВ.

- ZALECANO JEST 3-5 GODZINNE URUCHAMIANIE W 4-TYGODNIOWYCH ODSTĘPACH.

- DOPORUČUJE SE PROVÁDĚT PO 3-5 HODINY PO 4 TÝDNECH PROVOZU



ITALIANO

Scambiatore:

Tubi: • Cu
Alette: • Al
 • Alupaint a richiesta (protezione anticorrosiva a base poliestere, per applicazioni e limiti resistenza corrosione contattare LU-VE).
 • Cu a richiesta
Collettori: • Cu (versione condensatore)
 • Fe con attacco in Fe (versione gas cooler)

Fluidi impiegabili:

MCHV1F (condensatore): • R407F • R449A • R134A • R407C • R404A • R507A
 • R410A • R22 • R407A • R417A • R422A • R422D
 • R448A • R450A • R513A • R32

MCHV1F CO₂: • CO₂

Max condizioni di utilizzo:

MCHV1F (condensatore): • 45 bar, T ingresso gas caldo 85°C

MCHV1F CO₂: • 130 bar, T ingresso CO₂ 150°C

(*) La temperatura può essere superiore per alcune ventilazione, contattare Luve per maggiori dettagli.

ENGLISH

Heath Exchanger:

• Cu tubes
 • Al fins
 • Alupaint fins on request (polyester based corrosion protection, for applications and limits corrosion resistance contact LU-VE).
 • Cu fins on request
Copper headers: • Cu (condenser version)
 • with iron connection, (gas cooler version)

Fluids used:

MCHV1F (condenser): • R407F • R449A • R134A • R407C • R404A • R507A
 • R410A • R22 • R407A • R417A • R422A • R422D
 • R448A • R450A • R513A • R32

MCHV1F CO₂: • CO₂

Max condizioni di utilizzo:

MCHV1F (condenser): • 45 bar, T 85°C hot gas inlet

MCHV1F CO₂: • 130 bar, T 150°C CO₂ inlet

(*) The temperature can be higher for some ventilation, contact Luve for more details.

FRANÇAIS

Echangeur :

Tubes: • Cuivre
Ailettes: • Aluminium
 • Alupaint sur demande (protection anti-corrosion, à base de polyester; pour les applications et les limites de résistance à la corrosion, contacter LU-VE). • Cuivre sur demande

Collecteurs: • Cuivre (version condenseur)
 • Acier avec raccordements en acier (version gaz cooler)

Fluides utilisés:

MCHV1F (condenseur): • R407F • R449A • R134A • R407C • R404A • R507A
 • R410A • R22 • R407A • R417A • R422A • R422D
 • R448A • R450A • R513A • R32

MCHV1F CO₂: • CO₂

Conditions maximales d'utilisation:

MCHV1F (condenseur): • 45 bar, T d'entrée gaz chaud 85°C

MCHV1F CO₂: • 130 bar, T d'entrée CO₂ 150°C

(*) La température peut être supérieure pour quelques ventilations, contacter LU-VE pour plus de détails.

DEUTSCH

Wärmetauscher:

Rohre: • Cu
Lamellen: • Al
 • Alupaint auf Anfrage (Rostschutz auf Polyesterbasis, für Infos bezgl. Anwendung und Rostschutzeinschränkungen bitte mit Lu-ve in Verbindung setzen).
Sammelrohre: • Cu auf Anfrage
 • Cu (Ausführung Verflüssiger)
 • Fe mit Fe - Anschluss (Ausführung Gaskühler)

Verwendbare Kältemittel:

MCHV1F (Verflüssiger): • R407F • R449A • R134A • R407C • R404A • R507A
 • R410A • R22 • R407A • R417A • R422A • R422D
 • R448A • R450A • R513A • R32

MCHV1F CO₂: • CO₂

Max Anwendungsbedingungen :

MCHV1F (Verflüssiger): • 45 bar, T eingang warmes gas 85°C

MCHV1F CO₂: • 130 bar, T eingang CO₂ 150°C

(*) Die Temperatur darf bei einigen Ventilationen höher sein, für Einzelheiten setzen Sie sich mit LU-VE in Verbindung.

ESPAÑOL

Intercambiador de calor:

Tubos: • Cu
Aletas: • Al
 • Alupaint BAJO SOLICITUD (protección a base poliéster para aplicaciones corrosivas, para conocer la resistencia máxima de anticorrosión contactar con LU-VE). • Cu Bajo Solicitud

Colectores: • Cu (versión para condensadores)
 • Fe cabezal Fe (versión para gas cooler)

Líquidos utilizables:

MCHV1F (condensador): • R407F • R449A • R134A • R407C • R404A • R507A
 • R410A • R22 • R407A • R417A • R422A • R422D
 • R448A • R450A • R513A • R32

MCHV1F CO₂: • CO₂

Max condiciones de utilización:

MCHV1F (condensador): • 45 bar, T entrada gas caliente 85°C

MCHV1F CO₂: • 130 bar, T entrada CO₂ 150°C

(*) Las temperaduras pueden ser más altas para algunas ventilaciones, contacte Luve para más detalles.

РУССКИЙ

Теплообменник:

• Медные трубы
 • Алюминиевые ламели
 • По запросу ламели с Alupaint (антикоррозийное покрытие на основе полистерса, для информации о нанесении и степени устойчивости к коррозии обращайтесь в ЛЮ-ВЭ)

Фланцы:

• Со стальным соединением (газовые охладители)

Хладагенты:

MCHV1F (конденсатор): • R407F • R449A • R134A • R407C • R404A • R507A
 • R410A • R22 • R407A • R417A • R422A • R422D
 • R448A • R450A • R513A • R32

MCHV1F CO₂: • CO₂

Предельные условия эксплуатации:

MCHV1F (конденсатор): • 45 bar, T 85°C горячего газа на входе

MCHV1F CO₂: • 130 bar, T 150°C CO₂ на входе

(*) Температура для вентиляции может быть выше. Для информации обращайтесь в ЛЮ-ВЭ

POLSKI

Wymiennik cieplny:

Tubos: • Cu
Aletas: • Al
 • Żebra Alupaint na życzenie (ochrona przed korozją na bazie poliestru, w celu uzyskania informacji na temat zastosowania i ograniczenia odporności na korozję skontaktuj się z LU-VE)
 • Cu na zamówienie

Miedziane kolektory: • Cu
 • Fe z podłączeniem Fe (wersja chłodnicy gazu)

Wykorzystane ciecze:

MCHV1F (condensador): • R407F • R449A • R134A • R407C • R404A • R507A
 • R410A • R22 • R407A • R417A • R422A • R422D
 • R448A • R450A • R513A • R32

MCHV1F CO₂: • CO₂

Maksymalne warunki użytkowania:

MCHV1F (kondensator): • 45 bar, T 85 °C wlot gorącego gazu

MCHV1F CO₂: • 130 bar, T wlot CO₂ 150 °C

(*) W przypadku niektórych wentylacji temperatura może być wyższa, kontakt Luve po więcej szczegółów.

ČESTINA

Výměník:

Trubky: • Cu
Lamely: • Al
 • Alupaint na vyžádání (polyesterový protikorozivní povrch, pro aplikaci a rozsah ochrany kontaktujte LU-VE)
 • Cu na vyžádání
Sběrače: • Cu
 • Fe s připojením Fe (verze plynového chladidla)

Použité kapaliny:

MCHV1F (kondenzátor): • R407F • R449A • R134A • R407C • R404A • R507A
 • R410A • R22 • R407A • R417A • R422A • R422D
 • R448A • R450A • R513A • R32

MCHV1F CO₂: • CO₂

Max pracovní rozsah:

MCHV1F (kondenzátor): • 45 bar, T vstup horkého plynu 85 °C

MCHV1F CO₂: • 130 bar, T přívod CO₂ 150 °C

(*) Teplota může být při některých větrání vyšší Luve pro více informací.

- Durante la lavorazione è possibile che rimanga all'interno del circuito qualche traccia di un liquido trasparente. Si tratta di un olio evaporabile compatibile coi refrigeranti. E' facilmente verificabile che si tratta di olio e non di acqua perché al tatto evapora molto velocemente, se se ne pone una goccia su una superficie si allarga come una macchia e se sottoposto alla fiamma di un accendino brucia facendo un fumo bianco.
- Some traces of a transparent liquid may remain inside the circuit after the manufacturing process. This is evaporable oil which is compatible with refrigerants. It can easily be verified that this is oil and not water because it evaporates very quickly when touched; if a drop of it is placed on a surface it widens like a stain; and if exposed to the flame of a cigarette-lighter it burns, giving off white smoke.
- Au moment de la fabrication, il peut subsister dans le circuit des traces d'un liquide transparent. Il s'agit d'une huile volatile compatible avec les fluides réfrigérants. Il est facile de vérifier qu'il s'agit d'huile et non d'eau car il s'évapore très rapidement au contact de la peau; si l'on en pose une goutte sur une surface, il s'élargit et forme une tache, et exposé à une flamme, il dégage en brûlant une fumée blanche.
- Es kann passieren, dass während des Betriebes Spuren einer klaren Flüssigkeit im Inneren des Kreislaufes verbleiben. Es handelt sich um mit den Kältemitteln kompatibles verdampfbare Öl. Es kann leicht überprüft werden, dass es sich um Öl und nicht um Wasser handelt, da es bei Berührung schnell verdunstet. Wenn man einen Tropfen auf eine Oberfläche gibt, breitet er sich wie ein Fleck aus und bei Kontakt mit der Flamme eines Feuerzeuges brennt die Flüssigkeit und es entsteht weißer Rauch.
- Ci riserviamo di apportare alla nostra produzione tutte le modifiche atte a migliorarne il rendimento o l'aspetto senza previa comunicazione e senza impegno per quanto riguarda la produzione precedente.- Tutte le caratteristiche tecniche sono indicate sui cataloghi dei prodotti
- We reserve the right to make modifications in order to improve the performance or appearance of our products at any time without notice and without any obligation to previous production. - All technical characteristics are stated in the products catalogues
- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de construction de nos appareils sans avis préalable, et sans aucun engagement vis-à-vis des fournitures précédentes. - Toutes les caractéristiques techniques sont indiquées dans les catalogues des produits.
- Da wir bestrebt sind, unsere Erzeugnisse ständig zu verbessern, sind für Konstruktions und Spezifikationsänderungen alle Rechte vorbehalten. - Alle technischen Eingenschaften sind in den Katalogen der Erzeugnisse angegeben
- Algunos rastros de líquido transparente pueden quedar en el circuito durante la producción. Es un aceite evaporable compatible con los refrigerantes. Es fácil de verificar que se trata de aceite y no de agua porque al tacto evapora muy rápidamente. Si se pone una gota sobre una superficie, ensancha como una mancha y si sometido a la llama de un mechero quema haciendo humo blanco.
- Во время функционирования, внутри контура могут оставаться следы прозрачной жидкости. Это – испаряющееся масло совместимое с хладогентами. Масло легко распознать от воды, потому что на ощупь оно быстро испаряется, если положить каплю масла на поверхность, оно растекается как пятно и если поджечь его зажигалкой, горит образуя белый дым
- Niektóre ślady przezroczystej cieczy mogą pozostać wewnątrz obwodu po procesie produkcyjnym. Jest to olej nadający się do odparowania kompatybilny z czynnikami chłodniczymi. Można łatwo sprawdzić, że jest to olej, a nie woda, ponieważ bardzo szybko paruje po dotknięciu; jeśli kropla jest umieszczona na powierzchni, rozszerza się jak plama; jeśli płyn jest narażony na płomień zapalniczki, pali się, wydzielając biały dym.
- Je možné, že v průběhu výroby zůstane uvnitř okruhu reziduum čiré kapaliny. Jedná se o odpaditelný olej používaný v chladírenství. Je snadno ověřitelné, že jde o olej a nikoliv vodu, protože při dotyku se rychle odpařuje a pokud se jeho kapka uvede na povrch, roztáhne se jako skvrna a při použití zapalovače hoří a emituje bílý kouř.
- Nos reservamos el derecho de modificar toda nuestra producción, en orden de mejorar los rendimientos ó acabado, sin necesidad de comunicación previa y sin asumir ninguna obligación en lo que respecta a los equipos fabricados con fecha anterior a la de producir dichas modificaciones. - Todas las características técnicas son indicadas en los catálogos de los productos
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики в целях повышения производительности и изменять внешний вид изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств. - Все технические характеристики заявлены в каталоге продукции
- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu poprawy wydajności lub wyglądu naszych produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia i bez obowiązku wcześniejszej produkcji. - Wszystkie dane techniczne są podane w katalogach produktów.
- Vyhrazujeme si právo provádět změny při výrobě výrobků za účelem zlepšení jejich výkonových parametrů a vzhledu a to bez předchozího upozornění. Veškeré technické a výkonové údaje jsou uvedeny v katalozích výrobků.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN CERTIFICACIONES / СЕРТИФИКАТЫ / CERTYFIKATY / CERTIFIKÁTY



Tutte le gamme dei LMC 3-4-5-6 sono certificati EUROVENT.

Dati certificati:

- Potenze (ENV 327)
- Portate d'aria
- Assorbimento motori
- Superficie esterne
- Livelli di potenza sonora (EN 13487)

All ranges LMC 3-4-5-6 are EUROVENT certified.

Certified data:

- Capacities (ENV 327)
- Air quantities
- Motor power consumption
- External surfaces
- Sound power levels (EN 13487)

Toutes les gammes des LMC 3-4-5-6 sont certifiées EUROVENT.

Données certifiées:

- Puissances (ENV 327)
- D'ebits d'air
- Puissances absorbées moteurs
- Surfaces externes
- Niveaux de puissance acoustique (EN 13487)

Alle Reihen der LMC 3-4-5-6 EUROVENT zertifiziert.

Zertifizierte Daten:

- Leistungen (ENV 327)
- Luftdurchsätze
- Motorleistung Aufnahmen
- Äußere Flächen
- Schalleistungspiegel (EN 13487)

Todas las gamas de los LMC 3-4-5-6 están certificados EUROVENT.

Datos certificados:

- Potencia (ENV 327)
- Caudal de aire
- Consumo de los motores
- Superficie esterna
- Niveles de potencia sonora (EN 13487)

Вся продукция LMC 3-4-5-6 сертифицирована EUROVENT.

Сертифицированные данные

- Производительность (ENV 327)
- Расход воздуха
- Потребляемая мощность
- Внешняя поверхность
- Уровень звукового давления (EN 13487)

Wszystkie produkty LMC 3-4-5-6 posiadają certyfikat CEROVENT.


Data certyfikacji:

- Pojemności (ENV 327)
- Ilości powietrza
- Pobór mocy silnika
- Powierzchnie zewnętrzne
- Poziomy mocy akustycznej (EN 13487)

Všechny výrobky řady LMC 3-4-5-6 jsou certifikovány EUROVENT

Certifikované parametry:

- Výkony (ENV 327)
- Množství vzduchu
- Příkon motorů
- Vnější povrchy
- Úroveň hlučnosti (EN 13487)



LU-VE
EXCHANGERS

LU-VE S.p.A.

21040 UBOLDO VA ITALY - Via Caduti della Liberazione, 53

Tel. +39 02 96716.1 - Fax +39 02 96780560

E-mail: sales@luvegroup.com

www.luve.it